

2.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas

27.01.2016

PAOD

Intervenção

Situação da Escola EB 2,3 dos Pombais - Odivelas

Recebemos da escola EB 2,3 dos Pombais um *mail* dando conta de diversos problemas daquele equipamento escolar e alertando que o mesmo necessita de obras de profundo restauro, de intervenção/manutenção urgente dos pátios, zonas verdes, áreas expectantes e ainda nas ruas de acesso à escola.

Problemas e necessidades que resultam da falta de intervenções de fundo desde a sua construção, há mais de 30 anos (1983).

Os solos são argilosos e muito maleáveis o que tem provocado nas infraestruturas uma série de fraturas, estando já a de ruir muros, paredes e pavimentos, o que coloca em sério risco a segurança dos alunos e restante comunidade escolar.

Passamos a enunciar os pontos apresentados:

- 1- Todos os blocos necessitam de reparação das paredes e pavimentos, pinturas (interior e exterior), colocação de portas novas, estores, vidros duplos (ou adequados a maior isolamento térmico), intervenção de fundo em toda rede de esgotos, e adequação da rede elétrica e rede informática;*
- 2- Os telheiros são de fibrocimento com partículas de amianto, estando em lastimável estado de conservação;*
- 3- Os balneários encontram-se muito degradados e em vias de ruir. Além disso, estão completamente desadequados às normas de higiene e segurança requeridas pelas normas atuais (o chão e as paredes são de cimento e as canalizações e esgotos são os dos anos 80);*
- 4- Os pavimentos e muros dos pátios do recreio encontram-se muito degradados, com fraturas e desnivelamentos que causam quedas frequentes e mau estar na segurança da comunidade;*
- 5- Não dispõe de pavilhão coberto, recorrendo a salas de aula para a prática de educação física nos dias de chuva e/ ou muito frio. Essas salas necessitam de obras de adequação, nomeadamente no chão, onde os desníveis já são muito acentuados;*
- 6- Não dispõe de nenhuma rampa e/ ou adequação das casas de banho para deficientes;*
- 7- Todas as casas de banho necessitam de intervenção de fundo, de modo a cumprirem as normas de higiene atualmente vigentes;*
- 8- As zonas verdes precisam de obras, nomeadamente a reparação e criação de canteiros em socalco, de modo a suportarem os solos das encostas;*
- 9- As áreas expectantes necessitam de obras, a fim de sustentar os solos e evitar desmoronamentos.*

São igualmente apresentados problemas sobre o espaço exterior, acessos e segurança, que passamos a enunciar:

- O acesso à escola pela Rua Lobito (acesso pela portaria sul) apresenta enormes perigos, nomeadamente o nº de veículos em circulação (muitas vezes a velocidades elevadas) é cada vez maior e as ruas não apresentam espaço útil suficiente para suportar duas vias.

O elevado número de estacionamento indevidos causa constrangimentos à circulação dos peões.

Nenhuma rua apresenta passadeiras desniveladas.

Nestas ruas há becos e escadas de acesso, onde são frequentes rixas e outros desacatos, pelo que necessitam de um reforço URGENTE de vigilância da PSP.

Para colmatar estes problemas, sugerem:

- *Sentido único no sentido ascendente da Rua Lobito e Rodrigues Freitas;*
- *Passadeiras com lombas - 2 na Rua Lobito e 2 na Rodrigues Freitas;*
- *Maior vigilância por parte da PSP – estacionamento indevidos e prevenção de desacatos e situações de ilicitude entre jovens.*
- *Construção da portaria NORTE (Rua Lima Bastos) - espaço disponível de acesso muito maior e por conseguinte muito mais seguro.*

Sendo da responsabilidade desta Câmara Municipal a conservação e manutenção da Escola EB 2,3 dos Pombais, na sequência do contrato de execução que assinou com o Ministério da Educação, questionamos que intervenção está prevista e para quando?

Odivelas 27 de Janeiro de 2016

Os Vereadores da CDU