

4.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas 24.02.2016 PAOD - Intervenção Roteiro da Educação mostra mais escolas com falta de condições

Os vereadores da CDU realizaram, na semana passada, visitas a diversos equipamentos escolares do concelho - **Escolas Básicas do 1º Ciclo e JI: Pintor Alves Cardoso e Cesário Verde, em Caneças e Quinta das Dálias, em Famões. Escola EB 2.3 dos Castanheiros, em Caneças**

Dos vários problemas identificados, passamos a elencar

Escola do 1º Ciclo JI Pintor Alves Cardoso, em Caneças [com 199 alunos, 5 turmas 1º ciclo e 3 turmas JI]

- Não existe um telheiro no espaço entre o edifício das salas de aula e o refeitório pelo que as crianças têm de ir à chuva;
- O JI não tem espaço coberto para recreio, existe apenas um pequeno corredor que em dias de chuva e vento não é possível utilizar;
- O espaço coberto para o 1.º ciclo é escasso para as mais de 100 crianças que o frequentam;
- O piso dos espaços comuns e casas de banho é muito escorregadio quando está molhado;
- A cobertura do JI tem erros de construção, provocando infiltrações e entrada de água em algumas salas, água que é amparada por alçuidares;
- Numa sala de JI quando chove entra água pela porta porque esta está ao nível do piso térreo e o sistema de escoamento é ineficaz;
- Há ventiladores avariados em algumas salas;
- O Pavimento do campo de jogos é desadequado e escorregadio provocando quedas;
- Os computadores da biblioteca não funcionam por se encontrarem obsoletos;
- A Escola não tem placa de identificação;
- Falta de proteção lateral na escada e rampa de entrada de pessoas com deficiência.



1ª foto – cima esq – espaço entre edifício escolar e refeitório, **2ª foto - cima centro** – Falta proteção na escada e rampa de acesso, **3ª foto – cima dta** – Espaço junto à entrada de sala JI, **1ª foto – baixo esq** – alçuidar que recolhe água da chuva no interior do JI, **2ª foto- baixo centro** – piso desadequado das casas de banho

Escola Básica do 1º Ciclo Cesário Verde, em Caneças [190 alunos - 6 turmas 1º ciclo e 2 turmas JI]

- Falta cobertura entre o pavilhão principal e o ginásio;
- A pintura e restauração de interiores, realizada há poucos anos, ficou-se por metade do edifício. A outra metade continua à espera;
- Há salas que precisam de estores;
- Falta vedação no espaço exterior da escola;

- Falta espaço com telheiro para os dias de chuva;
- A biblioteca foi desmantelamento para criação de sala de aula;
- O espaço de jogos é utilizado ao fim de semana de forma abusiva e com vandalismo.



Em cima esq – vários espaços exteriores sem proteções, **em cima centro** - paredes e tetos cheios de humidade, **em cima dta** -Salas onde se teve de recorrer às cortinas por falta de estores, em **baixo esq** – Casas banho a precisar de manutenção em **baixo dta** – divisão do interior da escola, onde se nota parte que foi pintada e reabilitada e a que não foi

Escola Básica do 1º Ciclo Quinta das Dálias, em Famões. [73 Alunos, 2 Turmas 1º ciclo – 1 das quais do 2º ano e outra junta alunos do 3º e 4º ano - e 1 turma de JI]

- O telheiro existente é muito pequeno para as crianças estarem no recreio em dias de chuva
- O piso do recreio está em muito mau estado;
- Os canteiros do recreio são um perigo para as crianças, precisam de ser reformulados ou retirados;
- O piso das salas precisa de substituição tal como o dos espaços comuns pois é desadequado e muito perigoso;
- Há infiltração de água na sala dos professores, no 1º andar, onde o chão está em mau estado;

Temos a noção que os problemas aqui colocados são do conhecimento dos responsáveis pela gestão desta Câmara Municipal. Por isso questionamos: que plano de intervenção tem a Câmara Municipal para estas escolas? Quanto tempo mais vão as crianças e os profissionais estudar e trabalhar nestas condições?

4



Em cima esq- piso das salas degradado, **em cima dta** - casas de banho precisam de remodelação urgente
No centro esq – espaço de recreio com canteiros desativados, no **centro dta** – chão da sala de professores degradada devido à entrada de água, em **baixo** – piso do espaço de recreio em mau estado.

Escola Básica 2,3 dos castanheiros, em Caneças [610 alunos]

Escola não abrangida pelo acordo de execução entre a Câmara e a DREL [mas que a Câmara considerou para efeitos de obras no Orçamento Municipal para 2016 -150 mil euros entre 2016 e 2018 - 30 mil euros definido para 2016].

Os problemas identificados nesta escola incluem:

- Coberturas de fibrocimento em todo o edifício;
- Chuva nos balneários femininos;
- A degradação exterior dos pavilhões pré-fabricados (colocados com caráter temporário nos anos 90 ...), e toda a zona envolvente. Não obstante as obras realizadas no interior das salas, não é aceitável que crianças com 10, 11 ou 12 anos estudem naquelas condições;
- Inexistência de um pavilhão desportivo - os espaços interiores para educação física são desadequados, sendo que têm um acordo com a SMDC para usar em dias de chuva.

Trata-se de uma Escola não abrangida pelo acordo de execução entre a Câmara e o Ministério da Educação e, tanto quanto julgamos saber, existe um protocolo entre a Câmara e o DGEstE para a sua requalificação O que questionamos é para quando está prevista essa intervenção?



Em cima esq
Entrada escola,



Em cima dta
espaços de recreio e cobertura de amianto,



no centro dta
pavilhões pré fabricados construídos provisoriamente nos anos 90.



No centro esq
bancadas e espaços de jogos degradados



Em baixo esq
Sala de aula transformada em "ginásio" utilizada nos dias de chuva

Em baixo dta balneários femininos onde chove

