


Escola Básica 1º Ciclo /JI Pintor Alves Cardoso - Caneças



Espaço entre edifício escolar e refeitório,



Falta proteção na escada e rampa de acesso,



Entrada de sala JI, por onde entra água quando chove



Alguidar que recolhe água da chuva no interior do JI



Piso desadequado das casas de banho

Escola Básica do 1º Ciclo/JI Cesário Verde - Caneças



Vários espaços exteriores sem proteções




Divisão do interior da escola, entre a parte que foi pintada e reabilitada e a que não foi



Casas banho a precisar de manutenção




Paredes e tetos cheios de humidade,



Salas onde se teve de recorrer às cortinas por falta de estores

Escola Básica do 1º Ciclo/JI Quinta das Dálías – Famões



Casas de banho precisam de remodelação urgente




Espaço de recreio com canteiros desativados



Piso do espaço de recreio em mau estado



Piso do espaço de recreio em mau estado



Chão da sala de professores degradada devido à entrada de água

Escola Básica 2,3 dos Castanheiros – Caneças



Entrada escola



Espaços de recreio e cobertura de Fibrocimento



Pavilhões pré fabricados construídos provisoriamente nos anos 90



Balneários e respetivos materiais muito degradados



Balneários femininos onde chove



Sala de aula transformada em "ginásio" utilizada nos dias de chuva

Escola Básica 2,3 Carlos Paredes – Póvoa de Santo Adrião



Cadeiras e mesas colocadas em 1984



Coberturas de Fibrocimento



Degradação do piso do refeitório



Bancos, escadas e espaço exterior “vencido pelo tempo” e degradado pela falta de manutenção



Coberturas de Fibrocimento com buracos e fissuras



Painel de Azulejo que identifica a escola degradado