


Escola Básica 1º Ciclo Bernardim Ribeiro



Escadas sem corrimão e Piso desadequado



Espaços com desníveis e sem proteção no recreio



Piso desadequado do espaço de recreio coberto



Estrutura metálica da cobertura do Pavilhão no espaço escolar



Escoamento da Estrutura metálica da cobertura do Pavilhão no espaço de recreio



Piso do recreio em mau estado




Espaços individuais dos alunos da unidade de inclusão de crianças autistas

Escola Básica 1º Ciclo Shopia de Mello Breyner




Piso do recreio em mau estado



Piso do recreio com desníveis e em mau estado

Escola Básica 1º Ciclo/JI Pintor Alves Cardoso



Cobertura colocada devido à entrada e água sala JI



Danos provocados pela entrada e água sala JI



Entrada de acesso ao JI, AAAF e CAF sem corrimão nem proteção



Pinturas exterior e interior em mau estado

Escola Básica 1º Ciclo António Maria Bravo



Danos provocados por infiltrações de água



Corredores de acesso ao refeitório ocupados por cacifos por falta de espaço



Espaço de refeitório



Bancos/caleiras em quina viva no espaço de recreio