



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
GABINETE DE APOIO AO VEREADOR DO PCP

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Eng.º. Carlos Moedas

Em visita à Escola Básica (EB1) e Jardim de Infância de Caselas (JI), no passado dia 14 de abril, o vereador do PCP, acompanhado por elementos da direção do agrupamento e da Associação de Pais, registou um conjunto de problemas que carecem de uma intervenção urgente.

Entre as várias situações reportadas, temos:

1. Vidros de janelas partidos ou ausentes (porque entretanto removidos, mas não substituídos) em vários pontos do edifício;
2. Infiltrações em diversos locais, com implicações no sistema da rede elétrica, sistema de alarmes e noutros equipamento;
3. Elevador nunca esteve em funcionamento desde a abertura da escola após a sua requalificação;
4. Sistema de iluminação das salas inadequado, em especial nas salas do JI, em que a luz, quer natural, quer artificial, é manifestamente insuficiente;
5. Casas de banho com acesso condicionado durante períodos prolongados;
6. Inadequação de torneiras escolhidas para uso de crianças;
7. Avaria do sistema de climatização;
8. Avaria do alarme de incêndio;
9. Bancos com arestas demasiado vivas, registando-se acidentes com crianças;
10. Ausência de coberturas no espaço de recreio que criem zonas de sombra com área suficiente;
11. Falta de manutenção adequada dos espaços verdes nas zonas exteriores da escola;
12. Equipamentos de recreio insuficientes, quer na zona da EB1, quer na do JI;
13. Necessidade de colocação de uma rede de proteção em volta do campo desportivo;
14. Vidro de grandes dimensões recém-colocado no ginásio encontra-se rachado;
15. Existência de rachas em vários pontos do edifício, visíveis do exterior;



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
GABINETE DE APOIO AO VEREADOR DO PCP

16. Inexistência de cobertura na entrada de acesso à escola que proteja funcionários, crianças e pais nas entradas e saídas e mau funcionamento da fechadura do portão de entrada;
17. Assistentes operacionais em número insuficiente. O rácio não está a ser cumprido, considerando a tipologia da escola e a existência de crianças com necessidades de saúde especiais.

De acordo com a informação recolhida, a CML terá contratado um serviço de fiscalização e vistoria às instalações, embora não tenha sido divulgado o resultado do mesmo.

As situações identificadas são variadas, de grau de complexidade diferenciado, de responsabilidade repartida entre a CML e a Junta de Freguesia e ambas as entidades têm conhecimento das mesmas.

As competências atribuídas às duas entidades na área da educação são claras, as verbas correspondentes ao exercício das mesmas foram definidas, por via da reforma administrativa de Lisboa, não sendo compreensível este jogo de passa culpas que impede a resolução destas situações em tempo útil, algumas delas que se arrastam desde o final das obras de requalificação deste equipamento, com impacto na segurança e conforto da comunidade educativa.

Assim, em face do exposto, o Vereador do PCP na Câmara Municipal de Lisboa, nos termos do ponto 1, do artigo 23º do Regimento da Câmara Municipal de Lisboa, publicado no 1º Suplemento do Boletim Municipal nº 157, de 2025/11/20, bem como ao abrigo do disposto no art.º 4º do Decreto-Lei nº 24/98 de 26 de Maio solicita que sejam prestadas as seguintes informações:

1. Que medidas foram tomadas – ou serão ainda tomadas e quando – relativamente a cada um dos pontos acima mencionados?
2. Está em condições de garantir a segurança desta comunidade escolar – alunos, professores e funcionários não docentes – atenta a natureza de alguns dos problemas identificados?



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
GABINETE DE APOIO AO VEREADOR DO PCP

3. De que forma estão a ser articuladas estas intervenções, juntamente com a Junta de Freguesia de Belém e o Agrupamento de Escolas?

Lisboa, 28 de abril de 2026

O Vereador do PCP

João Ferreira



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
GABINETE DE APOIO AO VEREADOR DO PCP

Anexo
(Fotografias)



Fotografia 1: Ausência de vidro (que se encontrava partido), ainda não substituído



Fotografia 2: Rachas no edifício (1)



Fotografia 3: Rachas no edifício (2)



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
GABINETE DE APOIO AO VEREADOR DO PCP



Fotografia 4: Elevador que não funciona



Fotografia 5: Desenho de alguns elementos do edifício desadequado ao uso (bancos com arestas vivas)



Fotografia 6: Janelas danificadas (vidro duplo partido)



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
GABINETE DE APOIO AO VEREADOR DO PCP



Fotografia 7: Infiltrações e iluminação (1)



Fotografia 8: Infiltrações e iluminação (2)



Fotografia 9: Infiltrações e iluminação (3)