



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DO PCP

Exmo. Sr.

Dr. Fernando Medina

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

REQUERIMENTO

As condições meteorológicas mais recentes, com as primeiras chuvas intensas de Outono, expuseram problemas existentes na escola provisória EB1 de Telheiras.

Além de problemas graves com o quadro elétrico, no qual se observaram escorrências de águas pluviais, que entretanto foram alvo de intervenção por parte dos serviços da CML, verifica-se um conjunto de outras situações que têm merecido queixas da comunidade escolar, em especial dos pais e encarregados de educação, nomeadamente:

- Existência de zonas de abundante acumulação de água nos pavimentos, que revelam problemas ao nível do seu escoamento; (ver fotografias)
- Colocação de placas em madeira no pavimento (entretanto substituídas) nas zonas de acumulação de águas, que colocam problemas de segurança; (ver fotografias)
- A Inexistência de áreas de recreio cobertas, que protejam as crianças da chuva.

Entretanto, a exiguidade das áreas de recreio, particularmente complexa no atual contexto pandémico, levou os pais e encarregados de educação a sugerirem que fosse mobilizada uma zona de terreno municipal expectante, contíguo à entrada da escola (ver fotografia), de modo a permitir a sua utilização pelas crianças, como área de recreio, em condições de segurança.

Recorde-se que esta é uma das escolas onde foram sinalizados problemas no respeito pelos planos de contingência previstos, designadamente no que toca à implementação de "bolhas", pelo que a possibilidade de dispor da referida área (atualmente sem



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DO PCP

nenhuma utilização), não resolvendo integralmente, por si só, os problemas existentes, contribuiria certamente para a sua minimização.

Os Vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa, nos termos da alínea u) do nº 1 do artº 35º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, bem como ao abrigo do disposto no artº 4º do Dec. Lei 24/98, de 26 de Maio, vêm requerer a V. Exª que se digne a prestar as informações sobre:

1. Que problemas foram, até à data, identificados pelos serviços da CML nas instalações provisórias da EB1 de Telheiras? Que intervenções foram já realizadas e que intervenções estão previstas? Qual o calendário dessas intervenções?
2. Estão definitivamente resolvidos os problemas com o quadro elétrico?
3. Está prevista alguma intervenção sobre os pavimentos, de molde a evitar as acumulações de água, que não passe por soluções que possam colocar em causa a segurança das crianças?
4. Está previsto instalar alguma área de recreio coberta, tendo em conta a sua inexistência?
5. Está a CML disponível para atender à solicitação dos pais e encarregados de educação relativamente ao aproveitamento do terreno municipal contíguo à escola como área de recreio?

Lisboa, 23 de Outubro de 2020

Os vereadores do PCP

João Ferreira

Ana Jara



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A
G A B I N E T E D E A P O I O A O S V E R E A D O R E S D O P C P

Acumulação de água nos pavimentos





C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A
G A B I N E T E D E A P O I O A O S V E R E A D O R E S D O P C P

Colocação de estruturas em madeira





C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DO PCP

Terreno municipal expectante

